

小中学校施設の耐震化状況

平成25年5月1日現在

	学校数	構造	全棟数 A	昭和57年 以降に建築 された棟数 B	昭和56年 以前に建築 された棟数 C	Cのうち		耐震診断 実施率 D/C	耐震化率 (B+E)/A	耐震化が 必要な棟数 C-E F
						耐震診断 実施完了 D	耐震化完了 または 耐震性あり E			
小学校	8	木造	3	3	0	0	0	—	100.0%	0
		非木造	23	13	10	10	10	100.0%	100.0%	0
		計	26	16	10	10	10	100.0%	100.0%	0
中学校	5	木造	0	0	0	0	0	—	100.0%	0
		非木造	21	13	8	8	8	100.0%	100.0%	0
		計	21	13	8	8	8	100.0%	100.0%	0
合 計	13	木造	3	3	0	0	0	—	100.0%	0
		非木造	44	26	18	18	18	100.0%	100.0%	0
		計	47	29	18	18	18	100.0%	100.0%	0