


要対策箇所位置図

南保育園



路線名	(一)川岸船岡外廻り線
状況	歩行者用の信号が無く、路側帯が狭い
対策内容	路面標示、外側線の引き直し